


鋭利な縁はありませんか！？

（独）国民生活センターは平成 29 年 6 月 29 日に鋭利な縁による事故について 2 件の商品テスト結果を公表しました。


金属に限らずプラスチックでも、バリ取り加工が施されなかったり、加工が不十分な場合は鋭利な縁部が残り、思わぬケガをする危険があります。

日常生活用品の縁部には、触診と玩具安全基準（ST 基準）を準用した安全確認をお勧めします。

〔取り出しツマミが鋭利な排水口のごみ取り〕



排水口のごみ取り




ツマミの縁部拡大

〔鋭利な縁で指を切った天ぷら鍋〕



カバー（裏面）の縁に指が引っかかる様子



カバーの縁の概略断面図

（独）国民生活センターの発表資料より抜粋

お問合せはこちらまで ☎

一般財団法人 日本文化用品安全試験所 （ブンカケン）

東京事業所 製品安全部 TEL：03（3829）2509

E-Mail：seino-tokyo@mgsi.or.jp



大阪事業所 生活用品部 TEL：072（968）2226

E-Mail：anzen-osaka@mgsi.or.jp